



Таблица распайки

XS1	1	2	3	4
	XP1:1	KT2	KT1	XP1:6

1. \*Размеры для справок.
2. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой паяльной RM-89 или аналогом. Бессвинцовые элементы паять бессвинцовыми материалами.
3. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91.
4. Розетки поз.2 устанавливать до упора в плату.
5. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610D.
6. Остальные Т.Т. по ОСТ4.ГО.070.015.
7. Клей "расплав" CX955 Steinel Германия.

ТЭСМ.505004 СБ

Плата Ethernet

Макарова  
Солоухин  
Бокова

28.06.07 МПР6-03 12", МПР6/4-03 12"

Сборочный чертеж

1.5:1

1

Макарова  
Булаев

ООО "Тритон-Электроник"