


ПРИВОД ДВЕРИ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



1. Сопротивление обмоток движка должно быть около 200Ом. Схема проверки обмоток выполнена штрих-пунктиром.
2. При замыкании микрика "Готовность" контакты A1 и A2 на разъёме должны звониться.