

#### 4.2. Контроль линейной зависимости

Р/М, F	Уставки			Рассчитанные Q, мАс	Измеренное значение дозы D, мГр	Рассчитанное значение отклонения
	U, кВ	I, мА	t, с			
2	70	50	0,100	5,0	0,401631	0,153
	70	100	0,100	10,0	0,826422	0,187
	70	150	0,100	15,0	0,868906	0,168
	70	200	0,100	20,0	1,188770	0,147
	70	300	0,100	30,0	2,036910	0,025